ZSK Stickmaschinen GmbH


Ersatzteilkatalog

Spare Part Catalogue Catalogo parti di ricambio Catalogue des pieces détachées Catálogo de piezas de recambio



SPRINT

Freiarm Stickmaschine



ZSK-Bestellschein

ZSK Stickmaschinen GmbH Ersatzteilabteilung Magdeburger Straße 38-40

D-47800 Krefeld Germany

Lieber Kunde, dear customer, cher client,

um **Ersatzteilbestellungen** schneller bearbeiten zu können, erhalten Sie von uns mit jeder Lieferung einen **Bestellschein** (siehe Rückseite).

Bei **Faxbestellungen**, verwenden Sie bitte das Formular auf der Rückseite. Die erforderlichen Positions- und Artikelnummern finden Sie im Ersatzteilkatalog.

Wichtig, ist die Angabe der Pos.Nr. und der Artikelnr. in Verbindung mit Maschinentyp und Maschinennummer.

ZSK Order Form

So that spare parts can be ordered efficiently, an order form will be enclosed with each delivery (see reverse).

When ordering by fax kindly use this form. The corresponding **numbers** (position, article) can be taken from our spare parts catalogues.

It is **important to indicate position no. and article no**. together with the **machine type** and **machine number** on each spare part order

ZSK Formulaire de Commande

Pour traiter plus vite **les commandes de pièces détachées** vous recevrez avec chaque livraison une **formulaire de commande** (voir au verso).

Nous vous prions d'indiquer les numéros de position et d'article que vous trouvez dans nos catalogues de pièces détachées.

Il est important d'indiquer les numéros de position et d'article ensemble avec le type de machine et numéro de machine.

-Ersatzteilbestellung-

Spare part order commande de piece détachées

Faxnummer: 02151-444488

Telefon: 02151- 444-0 Zentrale

444-149 Ersatzteilabteilung444-123 Spare part department

Pos.Nr. Be	stell-Nr.	Benenr	nung		Anzahl
Kundennumm Customer cod Code du clien	е		Maschiner Type of ma Type de m	· .	No
Bestellt durch Your ref. Votre réf.			Lieferung / Post, UPS	/ Delivery / Livraison	
Zahlung über Paiment par c Payment by c	arte de crédit	_{ja}	nein non	EUROCARD/ AMASTERCARD	VISA 🖵
Kartennumme Gültig bis Karteninhabei	Valid until		jusqu' à	: :	
Adresse		Eillie	eferungen / uı	rgent delivery / livrais	son d' urgence
			Express	s, UPS - Express, DH	l L
Unterschrift, S	Signature				



Geben Sie bitte bei jeder Bestellung zuerst Typ und Nr. Ihrer Maschine an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Wo die beiden Typenschilder "T" an ihrer Maschine befestigt sind, zeigt die nächste Seite.

Danach bestellen Sie bitte die benötigten Ersatzteile nach untenstehendem Beispiel.

Type Maschinen Nr. -----Serial No.

Gerät/
Maschinen-Nr.
Schaltschr.-Nr.

Drehzahl

1/min
Schaltplan-Nr.

Schaltplan-Nr.

Baujahr


STICKMASCHINEN GESELLSCHAFT MBH
MAGDEBURGER STR. 38-40
D-47800 KREFELD


Made in Germany

When ordering, please quote your machine type and serial number first, to avoid inquiries and delays.

Please, refer to the following page when looking for the identification plate "T" of your machine.

Then, please order the required spare parts in accordance with the example given below.








Maschinentype: Freiarm Stickmaschine SPRINT CONTENTS INHALT 2 Work table Tischplatten 3 Driving shaft above Antriebswelle oben 3 Driving shaft below Antriebswelle unten 3 Main drive Hauptantrieb 3 Thread trimmer drive Fadenschneiderantrieb Maschinentype: Freiarm Stickmaschine SPRINT CONTENTS INHALT CONTENTS INHALT 10 Pantograph drive for side movement Antrieb für Seite 11 Pantograph drive for depth movement Antrieb für Tiefe 3 - 2 - 1 depth movement Cap Tischplatten 3 - 2 - 1 depth movement Antrieb für Tiefe 3 - 3 - 1 11 Travel limit depth I Cap Kappe Antrieb 11 Drive Antrieb	
2 Work table Tischplatten 3 Driving shaft above Antriebswelle oben 3 Driving shaft below Antriebswelle unten 3 Main drive Hauptantrieb 3 Thread trimmer drive Fadenschneider-antrieb Tischplatten 2 - 1 - 1	♣ Seite / Page
3 Driving shaft above Antriebswelle oben 3 Driving shaft below Antriebswelle unten 3 Main drive Hauptantrieb 3 Thread trimmer drive Fadenschneider-antrieb 3 Driving shaft above Antriebswelle oben 3 Driving shaft below Antriebswelle unten 3 Thread trimmer drive Fadenschneider-antrieb 3 Driving shaft above Antriebswelle oben 3 Driving shaft above Antrieb für Seite 11 Pantograph drive for depth movement Antrieb für Tiefe 11 Pantograph drive for depth movement Antrieb für Tiefe 11 Drive Antrieb	€ Colto / 1 ago
3 Driving shaft above Antriebswelle oben 3 Driving shaft below Antriebswelle unten 3 Main drive Hauptantrieb 3 Thread trimmer drive Fadenschneider-antrieb 3 Driving shaft above Antriebswelle unten 3 Thread trimmer drive Fadenschneider-antrieb 3 Driving shaft above Antriebswelle oben 3 - 1 - 1 3 - 2 - 1 11 Pantograph drive for depth movement Antrieb Fandlagenabfrage Kappe 11 Drive Antrieb	
3 Driving shaft below Antriebswelle unten 3 Main drive Hauptantrieb 3 Thread trimmer drive Fadenschneider- antrieb 3 Driving shaft below Antriebswelle unten 3 - 2 - 1 depth movement Antrieb für Tiefe 3 - 3 - 1 11 Travel limit depth I Endlagenabfrage Kappe 3 - 4 - 1 11 Drive Antrieb	
3 Thread trimmer drive Fadenschneider- antrieb Cap Kappe 11 Drive Antrieb	
3 Thread trimmer drive Fadenschneider- antrieb 3 - 4 - 1 11 Drive Antrieb	
4 0 K J Color change during Farburgheslein	
4 Cylinder arm Freiarm	
4 Catching device Fangeinrichtung 4-2-1 13 Pantograph for single Pantograph für	
4 Cap attachment Kappeneinrichtung	
4 Cap clamping aid Einspannhilfe 150 - 360mm	
4 Cap frame Kappenrahmen 4 - 5 - 1 50/135mm 4 - 5 - 1	
4 Cap frame Kappenrahmen 4-5-2 150/360mm	
4 Needle plate Stichplatten 4 - 6 - 1	
5 Thread take up Fadengeber 5 - 1 - 1	
6 Drive unit Oberteil 6 - 1 - 1	
6 Jump stitch device Springsticheinrichtung	
6 cushioned presser Stoffdrücker- foot Abfangeinrichtung 6 - 3 - 1	
7 Thread tension Fadenspannung	
8 Needle block Nadelblock	
9 Front panels Stirnblech 9 - 1 - 1	
10 Pantograph drive Pantograph for side movement Antrieb für Seite	


000124 / 10.01.2003




020121 27.08.2002 Go

Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Work table - Tischplatte






020121 27.08.2002



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Driving schaft above - Antriebswelle oben




Baureine Baureine 3- 1-1.01		3- 1-1.01 Barrell Nr. Bozoichnung
+ Pos.Nr.	ı' Mestell-Nr Bezelchnung	+ Pos.Nr. Bezeichnung
001	360 003 200 Welle ø 17 x L= 520mm	
002		
003	356 018 Gewindestift M6 x 12 DIN 913	
004	307 037 Zyl-Schraube M6 x 20 DIN 912	
005	507 037 Zyr-3011laube Wo X 20 DIN 912	
	547 121 Flanschlager	
006	380 024 Scheibe B 6,4 DIN 125	
007	392 018 Sk-Mutter M6 ISO 4032	
008		
009	307 036 Zyl.Schraube M6 x 16 DIN 912	
010		
011	331 015 Zyl.Schraube M2,5 x 5 DIN 84	
012	270 003 250 Winkel	
013	307 036 Zyl.Schraube M6 x 16 DIN 912	
014		
030110 27.06.2	<u> </u>	27.06.2002 Go 3-1-1.xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Driving shaft below - Antriebswelle unten




3- 2-1.01	Baureihe			∏ mm				3- 2-1.01	- m							
+ Pos.Nr.		. 1	Γ	, , ,		Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Nr	<u>. </u>	Γ	1	Bestell-Nr	Bezeichnun	g		
001					 	385 015	Stützscheibe 15 x 21 x 1,5DIN 988						· · ·			
002					 		Sicherungsring 35 x 1,5 DIN 472									
003					 		Pendelkugellager 1202 DIN 630									
004					 	361 002 200	Flanschlager									
005							Stützscheibe S 15 x 21 x 1,5DIN 988									
005		T		1	 		Gleitlager									
007				1	 •••••		Schraubenrad									
		1		1	 		Gewindestift 1023									
008				1	 •••••											
009	•••••				 •••••		Zahnriemenrad									
010	•••••				 •••••		Gewindestift M6 x 12 DIN 913									
011	•••••				 •••••		Zyl.Schraube M6 x 12 DIN 6912									
012				·····	 •••••	444 112	Sicherungsscheibe 6									
013	•••••			+	 •	990 001 200										
014					 		Gewindestange									
015					 		Sk-Mutter M6 ISO 4032									
016					 	396 260 001	Drehgeber CSA52-4096 GE02015									
017					 	270 004 215										
018					 	361 002 905	Flanschlager kpl.									
019					 	307 057	ZylSchraube M 8 x 25 DIN 912									
020					 	224 003 224	Kupplung									
021					 		Kupplung kpl.									
							- FF - 3 F									
						1										
						1										
						1										
						1										
						1										- 1
						1										- 1
						1										- 1
						1										- 1
030208		26.06.20	202			•						•	26.06.2	002 Go	3-2-1.xx 001	



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Main drive - Hauptantrieb




3- 3-1.02	_ α			· •							3- 3-1.02	- m				5			
+ Pos.Nr.	: 1	L. L	ľ		1		Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr	<u>: </u>	ľ		Bestell-Nr	Bezeichnu	ng		_
001							305 102	Skt-Schraube	M10 x 50	ISO 4017									П
002	l							Scheibe	A 10,5	DIN 125									
003	١						1	Paßscheibe10		DIN 988									
004				1				Rillenkugellag		DII 1 300									
	l									100 4000									
005	l					•••••		Skt-Mutter	M10	ISO 4032									
006		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					270 008 227			B.11. = 0.=									
007		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••	•••••	•••••		Stellring	A 12	DIN 705									
008		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••••	•••••	1	Gewindestift	M6 x 6	DIN 913									
009					••••••	•••••		Anlaufscheibe	,										
010						•••••	362 008 503	Zahnriemenra	d L = 20mn	n									
							270 008 508	Zahnriemenra	d L = 30mn	n									
011							546 031	Nadelhülse	Hk 1210	DIN 618									
012	l						720 330	Zahnriemen 1											
013	l						360 004 200												
014	l							Gewindestift	M6 x 12	DIN 913									
015	١							Linsen-Flanso											
016								Drehstrommo		10 X 10									
017	'''							Zyl-Schraube		DIN 010									
	l																		
018	l					•••••		Scheibe	7 x14 x 2	25K 5313									
019	l	••••				•••••	360 004 201												
020	٠٠٠	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	•••••		Stellring kpl.											
021		••••		•	•••••	•••••		Zahnriemenra	id kpl.										
022							360 004 903												
023						•••••		Zahnriemenra											
024								Stützscheibe	S12 x 18 x 1,	,2 DIN 988									
025							360 004 202	Bolzen											
026							442 017	Sicherungsrin	q 12 x 1,0	DIN 471									
027							381 096	Scheibe	10,5	DIN 7349									
									- , -										
											1								
											1								
											1								
030307		23.05.2	2003	•			•				-			•	-	23.05	.2003 Go	3-3-1.xx 001	_



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Thread trimmer drive - Fadenschneiderantrieb




3- 4-1.01	Baureihe	immi						inn.	<u> </u>														-1.01 os.N							mm D	estell-	Nie	Por	-oioh					
+ Pos.Nr.		_		ľ			🗷	×. 	Bes					chnu	ng						+	+ 1	'0S.I\	ır.	_		ľ		*	T	estell-	·INF	Bez	zeich	nung				_
001 002					•••••								Pleue Schal	l kpl. tring	kpl.																								
002 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024									361 396 360	350 39 330 020 350 333 380 510 510 0020 380 300 380 300 380 300 380 380 380 38	3 00 3 00 1 00 2 00 3 01 1 00 2 00 1 03 1 03 1 03 1 10 2 0 2 0 3 0 5 0 5 0 6 0 6 0 7 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9	11 (C) F C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Gewir Ring Sk-Mi Linsel Kurbe Gewir Gleick Galeick Schei nitiate Schei Haltel Schei Schei Schei	utter nschr l ndesti nstron b Fac chrau be or chrau rungs nzrolle be hrau b Fac	ft aube	MS MS MS MS MS MS MS MS MS MS	5 x 8 6 x 6 pemo eider 3 x 39 3,2 7 1,5 6 x 10 606 x 6,4 6 x 12	ttor kpl. 5 6 6 5	SO 4 DIN	125																			
030423		16.0	7.000																															10	07.00	002 G		-4-1.x	 _



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Cylinder arm - Freiarm




	aureihe						>				4.1.5	aureihe								
1-1.02	Ba					i mm	*	-			4- 1-1.02	<u> </u>	(įmmių įmm		mm 4		Bestell-Nr	Dozajahnung		
os.Nr.			 <u>'</u>		$\overline{}$	<u>* </u>	Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr	.						Bezeichnung		
											050	•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	Gewindestift	M 2,5 x 6	DIN 913
006		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 ••••					Senkschraube	M 4 x 8	DIN 965	051	•••••		·····				Magnethalter k	ol.	
007			 •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	376 999 214				052	•••••		·····		•••••	1	Sockel mit Stift		
800			 •			•••••		Flachkopfschra	ube M2,5x2	2,5DIN 923	053	•••••					376 002 006	Gegenmesser		
009			 •			•••••		Zugstange kpl.												
010			 •			•••••	376 002 551	•			055	•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Senkschraube	M 3 x 8	DIN 963
011			 •			•••••	510 092	•	3 x 1		056	•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	Hakenmesser		
012			 ••••				409 004	Stellring	A 2	DIN 705	057	•••••		·····			376 002 810	Messerhalter	kpl.	
013			 ••••					Gewindestift	M 2 x 5	DIN 916										
014			 	•••••				Druckfeder			059	•••••		·····			585 110	Initiator	DW-AD-4	01-04-NPN
015			 	•••••			376 002 501													
016			 	•••••				Gewindestift	M 2 x 5	DIN 916	062	•••••		·····			444 109	Sicherungssch	eibe 4	
017			 •				376 002 902	Zugstange Pick	er kpl.		063	•••••					376 002 505	Anschlag		
											064			·····			376 999 550	Führung		
019			 				385 001	Paßscheibe	ø3/6x	0,2DIN 988	065			·····			376 002 922	Zugstange kpl.		
020			 				376 002 806	Halter			066			·····			384 014	Anlaufscheibe	ø 6/12x0,5	ZSK5321
021			 				376 002 207	Picker			067						409 012	Stellring	A 6	DIN 705
022			 				444 106	Sicherungssche	eibe 2,5		068						356 008	Gewindestift	M 4 x 4	DIN 913
023			 				336 011	Linsenschraube	M 2,5 x 6	DIN 7985										
024			 				376 002 003	Lagerbock												
025			 				409 006		A 3	DIN 705	076						376 002 904	Drehachse kpl.		
026			 				358 103	Gewindestift	M 2 x 5	DIN 916	077						384 014	Anlaufscheibe	ø 6/12x0,5	ZSK5321
027			 				376 002 918	Lagerbock kpl.											,	
028			 					Sk-Mutter	М 3	ISO 4032	079						443 016	Sicherungsring	32 x 1,2	DIN 472
029			 				510 092	O-Ring	3 x 1		080						1	Rillenkugellage		DIN 625
030			 				586 057	Magnet GCM 4	025.11.00.	A	081						1	Rohrschelle	604 D5mr	n
031			 				444 107	Sicherungssche			082						1	Zyl-Schraube	M 4 x 6	DI 912
032			 					Zyl-Schraube	M 3 x 6	DIN 7984	083							Sicherungsring		DIN 472
033			 					Platte			084						1	Rillenkugellage		DIN 625
034			 					Magnet kpl.			085						376 002 500	0 0	. 000	2 020
035			 					Sicherungssche	eihe 4								0.000			
036			 					Zyl-Schraube		DIN 912	087						307 021	Zyl-Schraube	M 5 x 10	DIN 912
037			 					Sicherungssche		DINTOIL	088							Distanzstück	WOXIO	DIIVOIL
038			 					Zyl-Schraube		DIN 912	089						1	Schraubenrad		
039			 [.					Sicherungssche		5114 012	090						1	Sicherungsring	22 x 1	DIN 472
040			 [Zyl-Schraube		DIN 912	090							Rillenkugellage		DIN 472
040			 					Schaltdraht kpl.		DINVIZ	031						340 012	i illiorikugeliage	1 000 22	באט אווע
042]				376 002 800				095		••••				356 003	Gewindestift	M 5 x 6	DIN 913
042			 		1		010 002 220	rianeningei			095			[Greiferwelle	IVI J X U	טופ אוום
044							376 002 005	Initiatorhaltor			1 096	•••••		Ţ	[310 333 232	arenerwene		
044			 		T	•••••	370 002 005	minatornaner			099						256 000	Cowindoctiff	Maye	DIN 012
040							004.000	Controcter	M O E C	DINI 000		•••••						Gewindestift	M 4 x 6	DIN 913
046			 ••••	•••••	1	•••••		Senkschraube	,	DIN 963	100	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····		•••••	1	Stellring kpl.	0044	4 0DIN 000
047			 ••••	•••••	1	•••••	409 012	Stellring	A 6	DIN 705	101	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····		•••••	1	Stützscheibe		1,2DIN 988
											102	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				540 012	Rillenkugellage	r 608-2Z	DIN 625



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Cylinder arm - Freiarm




	aureihe		4- 1-1.02 a i iii iii iii iii iii
4- 1-1.02			
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung	+ Pos.Nr. Bezeichnung
103		574 092 Befestigungschraube	186 573 031 Greifer KR 134 ZICC
104	 	574 100 Spulenkapsel BC-HPF 134	
105	 	570 076 Regulierfeder	
106	 	574 096 Regulierschraube	
107	 	270 002 949 Greifer kpl.	
108		573 024 Spule (Alu)	
		574 052 Spule (Stahl)	
109		376 002 202 Haube	
111		356 008 Gewindestift M 4 x 4 DIN 913	
114		443 011 Sicherungsring 22 x 1 DIN 472	
115		574 097 Befestigungschraube	
123		385 001 Paßscheibe ø 3 x 6 x 0,2DIN 988	
124		385 001 Paßscheibe ø 3 x 6 x 0,2DIN 988	
127		307 001 Zyl-Schraube M 2,5 x 8 DIN 912	
128		307 000 Zyl-Schraube M 2,5 x10 DIN 912	
129		385 073 Paßscheibe ø6/12x0,3 DIN 988	
130		376 002 929 Sockel kpl.	
138		376 028 205 Abdeckblech	
163		307 004 Zyl-Schraube M 3 x 10 DIN 912	
165		376 002 508 Deckel	
166	 	376 002 808 Haltedraht	
167		361 002 902 Freiarm kpl	
1 1			
172		307 010 Zyl-Schraube M 4 x 8 DIN 912	
173		308 007 Zyl-Schraube M 4 x 12 DIN 7984	
174		376 002 229 Führung	
175		391 003 Sk-Mutter M 6 ISO 4035	
176		361 020 201 Pleuel	
177		377 052 Flachkopfschraube M 6 x 8 DIN 923	
178		376 002 552 Distanzstück	
179		307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912	
180		376 002 943 Haube kpl.	
182		307 001 Zyl-Schraube M 2,5 x 8 DIN 912	
183		444 106 Sicherungsscheibe 2,5	
184		376 002 503 Mitnehmer	
185		376 999 211 Zugstange	
040119	25.07.2002		26.06.2003 Go/Bo 4-1-1.xx 002



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Catching device - Fangeinrichtung




4- 2-1.01	aureihe aureihe		Barreibe A 10.1-2-1
		Pastall Nu Passishawa	+ Pos.Nr. Bestell-Nr Bezeichnung
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung	T FOS.IVI. Destell-IVI Dezelotificities
001		396 271 001 Gleichstrom Getriebemotor	
002	l	307 036 Zyl-Schraube M6 x 16 DIN 912	
003		585 107 Initiator FT 1,5	
004		510 114 Distanzrolle 0406 x 5 Bohr. 3,4	
005		331 031 Zyl-Schraube M3 x 35 DIN 84	
006		336 014 Linsenschraube M5 x 8 DIN 7985	
007		391 001 Skt-Mutter M5 ISO 4035	
008		172 020 300 Ring	
009		356 001 Gewindestift M5 x 5 DIN 913	
010		172 020 952 Schaltring kpl.	
011		361 020 202 Exzenterbolzen	
012		385 069 Paßscheibe 8 x14 x 0,5 DIN 988	
013		570 455 Gelenkkopf	
014		442 014 Sicherungsring 8 x 0,8 DIN 471	
015	 	391 002 Skt-Mutter M8 ISO 4035	
016	 	990 024 217 Zugstange	
017	 	360 020 200 Halter	
018		172 020 265 Kurbel	
019	 	356 015 Gewindestift M6 x 6 DIN 913	
020	 	360 020 901 Antrieb Fangeinrichtung	
021	 	307 037 Zyl-Schraube M6 x 20 DIN 912	
022	 	380 024 Scheibe B 6,4 DIN 125	
023	 	356 009 Gewindestift M4 x 6 DIN 913	
024	 	409 014 Stellring A8 DIN 705	
025	 	502 450 Druckfeder	
026	 	361 020 902 lose Teile Zugstange Fangeinrichtung	
027	 	360 020 900 Antrieb Fangeinrichtung kpl.	
028		442 016 Sicherungsring 10 x 1,0 DIN 471	
029		385 077 Paßscheibe 10 x16 x 0,5 DIN 988	
030		376 020 234 Drehhebel	
031		376 020 237 Stellring	
032		356 008 Gewindestift M4 x 4 DIN 913	
033		376 020 236 Bolzen	
034		307 015 Zyl-Schraube M4 x 12 DIN 912	
035		376 020 235 Mitnehmer	
036	 	444 112 Sicherungsscheibe 6	
037		172 999 576 Führung	
038		380 012 Scheibe B 3,2 DIN 125	
039		306 201 Linsenschraube M3 x 5 ISO 7380	
040		376 020 802 Fanghaken mit Bolzen	
041		376 020 227 Grundplatte	
042	 	376 999 937 Fänger kpl.	
043	·	376 020 911 Fänger an Oberteil	
044		308 003 Zyl-Schraube M5 x 10 DIN 7984	
040410	12.07.2002		12.07.2002 Go 4-2-1.xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Cap attachment 150-135 / 360mm - Kappeneinrichtung 150-135 / 360mm




4 -3 -1.01	laureihe						4 -3 -1.01	Baureihe									
+ Pos.Nr.	, w	→ mm P	+ "Žinin	Bestell-Nr	Bezeichnung		+ Pos.Nr	Щ	,	4	Ϳͻ϶ͳͺϻϲ	m 🖛	mm Bes	stell-Nr	Bezeichnung		
001 002 003				570 091 570 090 380 016	Schloß Schloß	DIN 125	045 046 047							444 109	Linsenschraub Sicherungssch Rändelschraub	eibe 4	DIN 7985
004 005 006					Sicherungsscheibe 4 Linsenschraube M 4 x 6 Vierkantmutter M 4	DIN 7985 DIN 562	048 049 050						 	307 024 444 110	Zyl-Schraube Sicherungssch Scheibe	M 5 x 20	DIN 912 DIN 125
007 008 009				361 028 202 335 042 570 089	Blech Senkschraube M 3 x 4 Blattfeder	DIN 965	051						 36		Antrieb kpl.	,.	
010 011 012				444 107 380 012	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DIN 7985 DIN 125											
013 014 015				361 028 500	-	DIN 562 DIN 965											
016 017 018				570 093 361 028 800	Kappenauflage kpl. Kappenauflage kpl. Plüschstreifen												
019 020 021				444 109	Blech Scheibe B 4,3 Sicherungsscheibe 4	DIN 125											
022 023 024				335 042 336 001	Linsenschraube M 4 x 6 Senkschraube M 3 x 4 Linsenschraube M 3 x 6	DIN 7985 DIN 965 DIN 7985											
025 026 027				380 012 570 096	Exzenterrolle kpl.	DIN 125											
028 029 030				444 112 392 018	Scheibe B 6,4 Sicherungsscheibe 6 Sk-Mutter M 6	DIN 125 ISO 4032											
031 032 033				336 005 444 109	Rolle kpl. Linsenschraube M 4 x 10 Sicherungsscheibe 4												
034 035 036				361 028 502	Führungsblatt Halter	DIN 125											
037 038 039				336 009 444 109	Rändelschraube Linsenschraube M 4 x 12 Sicherungsscheibe 4	DIN 7985											
040 041 042				361 028 201													
043 044 040505	18.12.2				Stahlseil Sk-Mutter M 3	ISO 4032									29.08.200)2 Go	4-3-1.xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Cap clamping aid 150 - 360mm - Einspannhilfe Kappe 150 - 360mm




								1								
	ei pe	f f							eihe	f	n					
	<u>=</u>								<u>.ē</u> ∟		V	т .				
4 -4 -1.01		nil innil im		<i>>></i>				4 -4 -1.01	Baur				/			
+ Pos.Nr.] W	T ↓ F mm °	- Inn	Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr	_ w _		Ϳ϶°ͺϻϻʹʹͿ	- ````````````````````````````````````	Bestell-Nr	Bezeichnung		
001								045				 		Anschraubscharni	or	
001				570 090	•			045					1	Senkschraube M		DIN 7991
002					Vierkantmutter	MA	DIN 562	040					1	Linsen-Flanschko		
004					Scheibe	B 4,3	DIN 125	048	l				361 028 221		proormade	ONIO X 10
				300 010	OCHCIDC	D 4,0	DIN 125	049	l						И5 x 30	DIN 912
006				336 003	Linsenschraube	M 4 x 6	DIN 7985	050	l				361 028 220			
007				570 091			2	051	l				361 028 222			
008					Senkschraube	M 3 x 4	DIN 965	052	.						И5 x 12	DIN 912
009				1	Scheibe	B 6,4	DIN 125	053	.				361 028 552			
010				1	Sk-Mutter	M 6	ISO 4032	054	-				335 008	Senkschraube M	Л4 x 8	DIN 965
011				391 100	Vierkantmutter	М 3	DIN 562	055					361 028 907	Zentrierhilfe		
012				361 028 202	Blech											
013				361 028 213	Flach											
014		· 		336 001	Linsenschraube	M 3 x 6	DIN 7985									
1 1																
016		+		1	Scheibe	B 3,2	DIN 125									
017		+		1	Blattfeder											
018				361 028 503			B.11									
019				1	Scheibe	B 4,3	DIN 125									
020					Sicherungsschei		DIN 7005									
021			•		Linsenschraube											
022 023				361 028 208	Linsen-Flanschk	opischrau	ide Me x 10									
023			1	1		M 6 v 16	DIN 912									
024				1	Sk-Mutter	M 6	ISO 4032									
025				1	Zugfeder	IVI O	100 4002									
027				361 028 212												
""				001 020 212	1 14011											
029				444 112	Sicherungsschei	ibe 6										
030					Anschraubschar											
031				1	Senksschraube		DIN 7991									
032				307 042	Zyl-Schraube	M 6 x 45	DIN 912									
033				444 112	Sicherungsschei	ibe 6										
034				361 028 551	Anschlag											
035				361 028 210												
036		· 		361 028 209												
037		· 		361 028 211												
038					Kreuzgriffschrau											
039		·		1	Sicherungsschei											
040					Zyl-Schraube		DIN 912									
041		· †			Einspannhilfe kp	ol.										
042		· 		361 028 217												
043				1	Schalldämpfmat		DIN 040									
044			•	307 038	Zyl-Schraube	IVI 6 X 25	DIN 912						L			
040606		2002 Go												06 00 2002	C -	1-1-1 vv 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: 150/135mm cap frame - 150/135mm Kapp enrahmen




4 -5 -1.01	Baureihe								4 -5 -1.01	Baureihe							
+ Pos.Nr.		1	mm F	- Smi	Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr	: 7	1	Ψ.	→ mm ⊢		Bestell-Nr	Bezeichnung	
001					361 028 216					_	I		<u>'</u>	177			
001					380 016		B 4,3	DIN 125									
		••••••															
003						Linsen-Flansch											
004		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Sk-Mutter	M 3	ISO 4032									
005					380 012		B 3,2	DIN 125									
006		••••••			376 028 217												
007					376 999 809												
008						Fenster Oberto											
009		••••••				Fenster Untert	eil										
010		••••••			376 028 228												
011		•••••			444 057		G 5,5 x	0,8									
012			·····		376 028 507												
013			·····		376 028 508												
014					380 012		B 3,2	DIN 125									
015					392 013	Sk-Mutter	М 3	ISO 4032									
016					336 013	Linsenschraub	e M3x1	0 DIN 7985									
017			ļ		570 310												
018			ļ		380 012	Scheibe	B 3,2	DIN 125									
019					392 013	Sk-Mutter	М 3	ISO 4032									
020					570 074	Schraube											
021						Six-Panel-Fen	ster										
022					376 028 506												
023						Sicherungssch	eibe 3										
024						Linsenschraub		10 DIN 7985									
025						Grundkörper k											
026						Kappenrahme											
027					361 028 248												
""					001 020 240	Bagoi											
1 1																	
																	l
																	l
040506		29.08.20	102												29.08.3	2002 Go	4-5-1.xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: 150-360mm cap frame - 150-360mm Kappenrahmen



4 -5 -2.01	:]	Baureihe										4 -5 -2.01	_ ա							
+ Pos.Nr.	r. '		Ų	שין 🖚	Ħ mm I	-	, m	Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.N	r. 🕇	1	Ψ.	→ mm ·	Bestell-Nr	Bezeichnun	g	
001	1								Wärmeschrun	nnfschlauch	1				Τ.					
002	۱							570 350		.proornadori	•									
003	۱							376 999 265												
	ı																			
005								376 999 270	Haltewinkel											
006								376 999 258	Spannring											
007								570 310	Schloss											
008								380 012	Scheibe	B 3,2	DIN 125									
009								444 107	Sicherungssc	neibe 3										
010								392 013	Sk-Mutter	М 3	ISO 4032									
011								336 013	Linsenschrau	oe M3x10	DIN 7985									
012								380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125									
013					•••••			444 013	Federring	B 4	DIN 127									
014									Sk-Mutter	M 4	ISO 4032									
015		••••			•••••			376 999 269												
016		••••			•••••				Sk-Mutter	М 3	ISO 4032									
017	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Scheibe	B 3,2	DIN 125									
018		••••			•••••				Senksschraub		DIN 965									
019		••••			•••••				Schweißband											
020					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Sicherungssc											
021		••••			•••••				Linsenschrau	oe M3x10	DIN 7985									
022		••••		••••	•••••		•••••		Grundkörper											
023		••••		••••	•••••		•••••		Kappenrahme											
024		••••		••••	•••••				Sicherungssc		DIN 6799									
025		••••			•••••				Niederhalter k	pl.										
026		••••			•••••			361 028 227												
027	"	•		••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			361 028 228			B.11.0.0									
028		••••			•••••				Zyl-Schraube											
029		••••			•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Linsenschrau											
030		••••			•••••				Beilegscheibe											
031		••••			•••••		•••••		Scheibe	B 4,3	DIN 9021									
032	1				•••••		•••••		Skt-Mutter	M 4	DIN 985									
033					•••••		•••••	361 028 909	Medernaiter											
	ı																			
	ı																			
	ı																			
	ı																			
												1								
												1								
												1								
												1								
040507	_	04.07	.2002					•				-					29.08.2	2002 Go		4-5-2.xx 001




Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Needle plate - Stichplatten



4- 6-1.01 + Pos.Nr. Bezeichnung	4- 6-1.01 B estell-Nr Bezeichnung
005	
335 008 Senkschraube M 4 x 8 DIN 965	
040609 25.07.2002	25.07.2002 Go 4-6-1.xx 001


25.07.2002 040609



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Thread take-up - Fadengeber




5- 1-1.01	Baureihe ∭∏							5- 1-1.01	Baureihe								
+ Pos.Nr.		, ,	U → mm P	+ Smr	Bestell-Nr	Bezeichnung		+ Pos.Nr			Ψ.	mm -	+	Bestell-Nr	Bezeichnur	ng	
002 003						Zyl-Schraube M 3 x 6 Fadengeberhülse	DIN 912				·	·	•				
005 006 007							DIN 912										
008 009 010					307 003 361 003 206 270 003 207	Zyl-Schraube M 3 x 8 Parkschiene Scheibe	DIN 912										
011 012 013					278 003 202	Sicherungsscheibe 4 Schiene Führung Nadelpaket kpl.											
015 016 017					380 012 270 003 803 278 003 210												
018 019 020					307 022 444 110		DIN 912										
021 022 023					270 999 223 574 129	Drehfeder rechts Kurvenrolle	DIN 912										
024 025 026					307 015	Zyl-Schraube M 4 x 12 Zyl-Schraube M 3 x 6	DIN 912 DIN 912										
027 028 029					361 003 203 307 003	Zyl-Schraube M 3 x 8	DIN 912										
030 031 032 033					510 170 307 005	Sicherungsscheibe 3 Distanzhülse ø 3/6 x 5 Zyl-Schraube M 3 x 12 Sicherungsscheibe 3	DIN 912										
035 035 036					270 999 933	Fadengeberhebel kpl. (Ös Fadengeberhebel (Öse vo	e vorne) rne)										
037						Fadengeberlagerung kpl.											
050109	22	2.07.2002													22.07	.2002 Go	5-1-1.xx 00



Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Drive unit - Oberteil



007 270 003 276 Führung 056 270 003 529 Oberteil 008 356 009 Gewindestift M4 x 6 DIN 913 057 270 003 529 Oberteil 009 307 018 Zyl-Schraube M5 x 6 DIN 912 058 270 098 913 Halter kpl.	
+ Pos.Nr. ▶ Bestell-Nr Bezeichnung 006 307 010 2yl-Schraube M4 x 8 DIN 912 055 356 018 Gewindestift M6 x 12 DII 007 270 003 276 Führung 055 270 003 829 Oberteil 270 003 829 Schreibeine A42 2019 Schreibeing 9 x 1,0 DII DII 172 003 205 Schreibeine 080 270 003 237 Schreibeine 080 270 003 237 Analuscheing 9 x 1,0 DII DII 270 003 259 Schreibeine 064 307 191 ZylSchraube M 4 x 10 DII DII DII N 10 x 10	
006	
007	N 913
008	
009	
010	
172 003 555 Filzstreifen 307 003 Zyl-Schraube M3 x 8 DIN 912 270 003 223 Anlaufscheibe 270 003 223 Anlaufscheibe 270 003 223 Anlaufscheibe 270 003 223 Anlaufscheibe 270 003 243 Hebel kpl. 270 003 243 Hebel kpl. 307 191 ZylSchraube M 4 x 10 DII 270 999 389 Rolle 270 003 275 Gegenlager 380 016 Scheibe B 4,3 DIN 125 270 003 275 Führungsstange 270 003 275 Führungsstange 270 003 276 Führungsstange 270 003 276 Führungsstange 270 003 277 270 003 270 Führungsstange 270 003 555 Führehrer 270 003 555 Fü	N 471
012	
013	
18	
018 270 003 275 Gegenlager 019 380 016 Scheibe B 4,3 DIN 125 021 270 003 270 Führungsstange 502 458 Drehfeder 023 172 003 307 Klinke 024 385 001 Paßscheibe 3 x 6 x 0,2 DIN 988 025 172 003 302 Lagerstift 026 270 003 555 Mitnehmer 027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 831 Halter mit Buchse 030 270 003 831 Halter mit Klinke 031 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 90 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912	V 912
019	
019	
021 270 003 270 Führungsstange 022 502 458 Drehfeder 023 172 003 307 Klinke 024 385 001 Paßscheibe 3 x 6 x 0,2 DIN 988 025 172 003 302 Lagerstift 026 270 003 555 Mitnehmer 027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vilkollanring 029 270 003 831 Halter mit Buchse 030 270 003 831 Halter mit Klinke 031 270 003 830 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912 041 270 003 942 Exzenterlager	
022 502 458 Drehfeder 023 172 003 307 Klinke 024 385 001 Paßscheibe 3 x 6 x 0,2 DIN 988 025 172 003 302 Lagerstift 026 270 003 555 Mitnehmer 027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 832 Halter mit Buchse 030 270 003 831 Halter mit Klinke 031 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912 041 270 003 942 Exzenterlager	
022 502 458 Drehfeder 023 172 003 307 Klinke 024 385 001 Paßscheibe 3 x 6 x 0,2 DIN 988 025 172 003 302 Lagerstift 026 270 003 555 Mitnehmer 027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 832 Halter mit Buchse 030 270 003 831 Halter mit Klinke 031 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912 041 270 003 942 Exzenterlager	
023 172 003 307 Klinke 024 385 001 Paßscheibe 3 x 6 x 0,2 DIN 988 025 172 003 302 Lagerstift 026 270 003 555 Mitnehmer 027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 832 Halter mit Buchse 030 270 003 831 Halter mit Klinke 031 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912 041 270 003 942 Exzenterlager	
024 385 001 Paßscheibe 3 x 6 x 0,2 DIN 988 025 172 003 302 Lagerstift 026 270 003 555 Mitnehmer 027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 832 Halter mit Buchse 030 270 003 831 Halter mit Klinke 031 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912 041 270 003 942 Exzenterlager	
025 172 003 302 Lagerstift 026 270 003 555 Mitnehmer 027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 832 Halter mit Buchse 030 270 003 831 Halter mit Klinke 031 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912 041 270 003 942 Exzenterlager	
026 270 003 555 Mitnehmer 027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 832 Halter mit Buchse 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 041 270 003 942 Exzenterlager	
027 307 002 Zyl-Schraube M 3 x 6 DIN 912 028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 832 Halter mit Buchse 270 003 831 Halter mit Klinke 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 DIN 912	
028 172 003 552 Vulkollanring 029 270 003 832 Halter mit Buchse 030 270 003 831 Halter mit Klinke 031 270 003 558 Scheibe 034 270 003 830 Schlitten 035 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK 5321 036 270 998 900 Pleuel kpl. 037 307 002 Zyl-Schraube M3 x 6 041 270 003 942 Exzenterlager	
030	
031	
034	
035	
035	
036	
037	
041 270 003 942 Exzenterlager	
043 574 995 Gleitlager	
044 270 003 216 Klemmring	
045 307 025 Zyl-Schraube M 5 x 25 DIN 912	
046	
047 306 033 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912	
048 429 025 Spannstift 5 x 20 DIN 7343	
049 270 999 496 Kurvenscheibe "P 11"	
052 440.016 Sieberingsrips 10 v.1.0 DIN 471	
053 442 016 Sicherungsring 10 x 1,0 DIN 471	
054	1-1.xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Jump stitch device - Springsticheinrichtung




6 -2 -1.03	Baureihe				>				6 -2 -1.03	Baureihe							
+ Pos.Nr.		Ψ,	→ mm ⊢ I	- Sun	Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr	: 7	1	4	► mm ►	- ×	Bestell-Nr	Bezeichnung	
001						Gewindestift	M 4 x 4	DIN 913			<u> </u>	<u> </u>	'				
002					270 003 248		IVITAT	DIN 510									
003		.			270 003 239												
004					270 003 249												
005						Stellring	A 6	DIN 705									
005							ø6/12x0,										
000					304 014	Ariiauiscrieibe	00/12XU,	3Z3N33Z1									
000					207.010	Zyl-Schraube	Mayo	DIN 010									
008			••••••	•••••	307 010	Cabaiba	M 4 x 8	DIN 912									
009				•••••	380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125									
010					307 015		W 4 X 12	DIN 912									
011		· ······ ··	•••••••		270 003 513	Adapter											
					500.000												
013		·†	••••••	•••••	586 029	Magnet											I
ll																	
015			••••••••	•••••			M 3 x 6	DIN 912									
016			•••••••	•••••	270 003 238												
017		.	•••••••	•••••	391 004	Sk-Mutter	M10	ISO 4035									
020						Sk-Mutter	M 4	ISO 4032									
021						Nadelabschaltur	ng kpl.										
022		.			270 003 820	Hebel kpl.											
026					270 003 873	Hebel kpl.											
027					270 003 868	Halter											
028		.			270 003 381	Bolzen											
029		.			270 003 384	Drehfeder											
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
1 1																	
		04.00.0	000												<u> </u>	04.00.0000.0 /5	
060203		04.09.2	2003													04.09.2003 Go/Bo	6-2-1.xx 001

Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Cushioned presser foot - Stoffdrücker-Abfangeinrichtung




Baureihe	A	A						1	4								
₽									\mathbf{z}		A A						
									eihe				<u></u>				
5		A L							_	Г	T N N						
	od boodil 1	pronent present		//				6 -3 -1.04	an	hanany pan		panang panan		//.			
~ ~	:	,							– m		[™] (,	9		m			
T				Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.N	r. _I	1	7		· >^	`Bestell-Nr	Bezeichnung		
				307 022	Zvl-Schraube	M5 x 12	DIN 912						·				
]				100 X 12	DIITOIL										
						aeruna											
				207 011	7ul Cohroubo		DIN 010										
			••••••			W4 X 10	DIN 912										
			••••••			4	DIN 7										
			•••••		•												
			•••••														
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	391 002	Sk-Mutter	M8	ISO 4035										
				442 010	Sicherungsring	4×0.4	DIN 471										
				442 013	Sicherungsring	6 x 0,7	DIN 471										
				510 102	Federndes Dru	ckstück Ma	3 GN 615										
				495 008	Sk-Mutter	BM8	DIN 6330										
				442 013	Sicherungsring	6×0.7	DIN 471										
					J	•											
				307 004	Zyl-Schraube	M3 x 10	DIN 912										
						18 x 1 2	DIN 912										
						10 % 1,2	DIITOIL										
				270 000 017	r loder kpi.												
				270 998 914	Ahfangrolle mit	Sicharungs	rina										
							201(302 1										
			•••••				ا ما ما ما ما ما ما ما الم										
			•••••	270 998 917	Nutkurve mit K	urvenrolle u	na Kurvennebei										
							B.11. 6.46										
			••••••	307 016	Zyl-Schraube	M 4 x 30	DIN 912										
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		,												
	•••••		•••••														
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	442 014	Sicherungsring	8 x 0,8	DIN 471										
				270 003 846	Justiernabe kpl												
				380 018	Scheibe	B 5,3	DIN 125										
				307 021	Zyl-Schraube	M 5 x 10	DIN 912										
					•												
				270 003 348	Scheibe												
				270 003 870	Nutkurve SDA	8-12 kpl.											
					. tarvorniobor K												
					Bestell-Nr 307 022 270 003 281 270 003 837 307 011 270 003 256 421 052 384 014 391 002 442 010 442 013 510 102 495 008 442 013 270 003 278 442 024 270 003 817 270 998 914 384 016 270 998 917 307 016 307 195 384 018 4018 4019 270 003 846 380 018 307 021 270 003 348	Bestell-Nr Bezeichnung 307 022 Zyl-Schraube 270 003 281 Platte 270 003 837 Kurvenhebellag 307 011 Zyl-Schraube 270 003 256 PLatine 421 052 Zylinderstift 384 014 Anlaufscheibe 391 002 Sk-Mutter 442 010 Sicherungsring 442 013 Sicherungsring 442 013 Sicherungsring 510 102 Federndes Dru 495 008 Sk-Mutter 442 013 Sicherungsring 270 003 841 Lagerbuchse 270 003 841 Lagerbuchse 270 003 278 Lagerhülse 270 003 278 Lagerhülse 270 003 841 Lagerbuchse 307 016 Zyl-Schraube 270 998 914 Abfangrolle mit 384 016 Anlaufscheibe 270 998 917 Nutkurve mit Kurve mit K	Bestell-Nr Bezeichnung 307 022 Zyl-Schraube M5 x 12 270 003 281 Platte 270 003 281 Kurvenhebellagerung 307 011 Zyl-Schraube M4 x 10 270 003 256 PLatine 421 052 Zylinderstift 4m6 x 12 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0 391 002 Sk-Mutter M8 442 010 Sicherungsring 4 x 0,4 442 010 Sicherungsring 6 x 0,7 510 102 Federndes Druckstück M1 495 008 Sk-Mutter BM8 442 013 Sicherungsring 6 x 0,7 270 003 841 Lagerbuchse kpl. M8 Lagerbuchse kpl. M8 270 003 278 Lagerhülse 442 024 Sicherungsring 18 x 1,2 270 003 817 Pleuel kpl. 270 998 914 Abfangrolle mit Sicherungs 384 016 Anlaufscheibe 66/14x0,5 270 998 915 Abfanghebel kpl. 270 998 916 Nutkurve mit Kurvenrolle 270 998 917 Nutkurve mit Kurvenrolle u 307 016 Zyl-Schraube M 4 x 30 307 195 Zyl-Schraube M 4 x 25 384 018 Anlaufscheibe 68/18x0,5 442 014 Sicherungsring 8 x 0,8 270 003 846 Justiernabe kpl. 380 018 Scheibe B 5,3 307 021 Zyl-Schraube M 5 x 10	Sestell-Nr Bezeichnung 307 022 Zyl-Schraube M5 x 12 DIN 912 270 003 281 Platte 270 003 281 Platte 270 003 281 Platte 270 003 285 Kurvenhebellagerung 307 011 Zyl-Schraube M4 x 10 DIN 912 270 003 256 PLatine 421 052 Zylinderstift 4m6 x 12 DIN 7 384 014 Anlaufscheibe 6 x 12 x 0,5 ZSK5321 391 002 Sk-Mutter M8 ISO 4035 M9 ISO 4035 M8 ISO 4035 M9 ISO 4035 M	Sestell-Nr Bezeichnung	Bestell-Nr Bezeichnung	Bestell-Nr Bezeichnung	Bestell-Nr Bezeichnung	Sestell-Nr Bezeichnung	Bestell-Nr Bezeichnung	Bestell-Nr	Sestell-Nr Bezeichnung	Sestell-Nr Bezeichnung



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Thread tension - Fadenspannung




7 -1 -1.01	Baureihe				7 -1 -1.01	_ Baureihe							
+ Pos.Nr.	. 🕇 🕕	T mn	Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Ni	r. 📊	1	4	mm F	• I	^{m'} Bestell-Nr	Bezeichnung	
001 002 003			570 017 570 013 570 010	Kegelfeder Draht ø 0,5mm Kegelfeder Draht ø 0,7mm Fadenanzugsfeder Hauptspannung mit Pos. 1 Kegelfeder Draht ø 0,5mm Hauptspannung mit Pos. 1									
004 005 006 007			583 097	Kegelfeder Draht ø 0,7mm Ösenblech Linsenschraube M4 X8 DIN 7985 Tastenkappe rot Multi-Led 24V									
008 009			 336 001	Leuchtdruckschalter 1s +1ö Linsenschraube M3 X 6 DIN7985									
010 011			 270 003 235 494 329	Öse Zylinderstift 4m6 x 32 DIN 6325									
012			 570 454	Vorspannung									
014				Vierkantmutter M4 DIN 562									
015 016 017			336 005 270 003 554										
018 019				Platinen-Abstandshalter Fadenbruchplatine 8 FBP 8									
033 034			 270 003 327 278 003 516	Winkel L=299mm									
035 036			270 003 859	Fadenbruchplatine FBP 16 mit Stift kpl. Stift kpl.									



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Needle block - Nadelblock




8 -1 -1.01	Baureihe							8 -1 -1.01	Baureihe					
+ Pos.Nr.		The state of the s		Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr	:	1		[™] Bestell-Nr	Bezeichnung	
001					Zyl-Schraube	M4 x 16	DIN 912							
002					Sk-Mutter	M4	ISO 4032							
''-														
004				990 103 203	Winkel									
005				278 003 551										
006		.]		270 003 224										
007					Distanzhülse									
008					Zyl-Schraube	M4 v 16	DIN 912							
009				270 003 552		WIT X TO	DINVOIL							
010					Druckfeder									
010					Stoffdrücker									
011					O-Ring 6,75 x	1 78 72 N	IRR 872							
012				270 999 237		1,70 721	IDN 072							
013					Gewindestift	M4 x 8	DIN 915							
014				172 003 282		IVI4 X O	DIN 913							
016				172 003 273		Movoo	DIN 04							
017				331 021	Zyl-Schraube	M3 x 2,3	DIN 84							
018 019					Nadelhalter kpl.									
1 019				270 003 560	Flizhing									
004				070 000 550	Colomon and atta									
021					Führungsplatte									
022				361 003 511	Nadelpaket	M4 0	DIN 040							
023		1	•••••		Zyl-Schraube	M4 x 8	DIN 912							
024		1	•••••	270 003 205	Mitnahmeblech									
025		1		990 094 203	Führungsleiste									
007				000 000 004	Na dala akat kal									
027					Nadelpaket kpl.	400 5	DIN 000							
028					Paßscheibe	4x8x0,5								
029					Senkschraube									
030					Zyl-Schraube		DIN 7984							
031		1		270 003 292	Nadelhohlstang	e								
												1		
												1		I
												1		
												1		
080108	22.07.2	いいり											22.07.2002 Go	8 -1-1.xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Front panel - Stirnblech



9 -1 -1.01	Baureihe				II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII				9 -1 -1.01	_ m			Post all Ma	Danishaaa		
+ Pos.Nr.					1	<u> </u>	* Bestell-Nr	Bezeichnung	+ Pos.Ni		ľ		Bestell-Nr	Bezeichnung		
001		ļ					990 041 902	Fangleiste kpl.	1	l						
002							990 040 802									
003								Distanzhülse ø 3,2/6 x L=5mm								
004							270 020 802	Winkel links kpl.								
005								Linsen-Flachkopfschraube M 3 x 14								
006								Winkel rechts kpl.								
007								Linsenschraube M 4 x 10 DIN 7985								
008								Linsenschraube M 4 x 10 DIN 7985								
009								Porzellanöse								
010								Fadenführungsleiste kpl.								
011								Linsensschraube M 4 x 16 DIN 7985								
012							990 022 202	Endor								
012								Magnetleiste								
	•••••					••••••	172 003 281	Fodoria								
014	••••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										
015	••••					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Frontblech kpl.								
016	•••••			•••	••••••		990 099 203	Plüschhalter								
017	••••		•	•••	••••••		990 020 602									
018	•••••		•• •••••	•••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	990 104 903	Frontblech kpl. mit Feder								
027	••••		•••	•••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Fadenführungsleiste kpl.								
028	••••		•••	•••	••••••	•••••	990 102 807	Frontblech kpl.								
029	••••		•••	•••	••••••	•••••		Plüschhalter								
030	•••••	·····	•••	•••	••••••	•••••	990 104 907	Frontblech kpl. mit Feder								
1 1																
1 1																
																- 1
																- 1
																- 1
																- 1
																- 1
									1	l						
									1	l						
090109		30.08.2	2002	•			•		-				•	30.08.2002 Go	0_1_1 \	xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Pantograph drive for side movement - Pantograph-Antrieb für Seite




10 -1 -1.01	Baureihe			iiiiiii iiiii					10 -1 -1.01	_ m						
+ Pos.Nr.	T	1	γ		Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.N	r. _I	1	γ		· >^	" Bestell-Nr	Bezeichnung
001					 396 272 009	Schrittmotor			043				I		444 107	Sicherungsscheibe 3
002						Zyl-Schraube	M4 x 20	DIN 912	043	l	1		1		360 028 800	
003						Skt-Mutter	M 4	DIN 985	044	l	1		1			Linsen-Flanschkopfschr. M5 x 10
004					172 020 215		101 -	DIN 303	045	l	1		1		1	Pantographst. kpl.
005						Rillenkugellage	61802		046	l	1		1		360 006 906	Failtographst. kpi.
005					172 020 804	0 0	kpl									
000						Zyl-Schraube	M5 x 12	DIN 912								
007			1			Scheibe	B 5,3	DIN 312 DIN 125								
008			1			Zahnriemenrad	D 5,5	DIN 125								
010					 362 008 225											
010	•••••					Zyl-Schraube	M4 v 16	DIN 912								
012						Sicherungsrng.		DIN 912 DIN 471								
012						Distanzbolzen	15 X 1,0	DIN 47 I								
013							ME v 10	DIN 7001								
014					360 008 507	Senkschraube	IVID X IZ	DIN 7991								
015	•••••				360 008 801											
010						Linearführung G	2r10 660	lana								
017			1			Zyl-Schraube										
010	•••••					Sicherungssche		DIN 912								
020	•••••					Klemmplatte, K										
020						Zyl-Schraube		DIN 912								
021			1			Sicherungssche		DIN 912								
022					360 008 206	•	ibe o									
023						Senkschraube	Mayo	DIN 965								
024					360 008 500	Gabel	IVI4 X O	DIN 903								
025					362 008 220											
020						Zahnriemenrad										
027						Nadelhülse	⊔K 1210	DIN 618								
020						Zahnriemenrad	1110 1210	DIN 010								
030						Anlaufsch. 12x	25v 0 5	ZSK 5321								
031					360 008 551		1225mm l									
031						Gewindestift	M4 x 6	DIN 913								
032						Zyl-Schraube	M5 x 30	DIN 913 DIN 912								
033						Scheibe	B 5,3	DIN 912 DIN 125								
034						Skt-Mutter	M5	ISO 4032								
036					360 008 503		IVIO	100 4002								
030						Zyl-Schraube	M4 v 10	DIN 7984								
037					 360 008 504	•	WIT X IU	21117007								
039							M3 v 10	DIN 912								
040						Sicherungssche		DINUIL								
040					360 008 505	•										
042						Zyl-Schraube	M3 x 8	DIN 912								
"-						_,										
100206		20.08.2	2002		-				•					•	-	22.08.2002 Go 10 -1-1.xx 001

Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Pantograph drive for side movement - Pantograph-Antrieb für Seite




-2.01		mij.			//				10 -1 -2.01	Baur		سينز بستنر		<i>/</i>		
s.Nr.	, w	_ \	mm m	* Inn	Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr	· —	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	mm -		Bestell-Nr	Bezeichnung	
001					396 272 009	Schrittmotor			043					444 107	Sicherungsscheibe 3	
002					307 013	Zyl-Schraube	M4 x 20	DIN 912	044					360 028 800	Winkel	
003					397 028	Skt-Mutter	M 4	DIN 985	045	•••••			•••••	306 124	Linsen-Flanschkopfschr. M	5 x 10
004					172 020 215	Lagerplatte										
005					540 143	Rillenkugellage	r 61802		047	•••••			•••••		Paßscheibe 15/21 x 0,5	DIN 988
006					172 020 804	Lagerplatte	kpl		048	•••••			•••••	360 008 225		
007					307 022	Zyl-Schraube	M5 x 12	DIN 912	049	•••••			•••••		Scheibe B6,4	DIN 125
800					380 018	Scheibe	B 5,3	DIN 125	050	•••••			•••••	540 010	Rillenkugellager 626-2Z	
009					360 008 208	Zahnriemenrad			051	•••••			•••••		Paßscheibe 6/12 x 0,3	DIN 988
010					362 008 225	Klemmring			052	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Zyl-Schraube M6 x 25	DIN 912
011					307 013	Zyl-Schraube	M4 x 20	DIN 912	053	•••••			•••••	360 008 919	Spanner	
012					442 021	Sicherungsrng.	15 x 1,0	DIN 471	054	••••			•••••	360 008 222	Klemmplatte	
013					360 008 207	Distanzbolzen			055	•••••			•••••	720 314	Zahnriemen	
014					308 236	Senkschraube	M5 x 12	DIN 7991	056	•••••			•••••	383 018	Scheibe A8,4	DIN 9021
015					360 008 507	Motorplatte			057	•••••			•••••	384 018	Anlaufscheibe 8/18 x 0,5	
016					360 008 802	Winkel			058	•••••			•••••	546 015	Nadelhülse HK 0810	DIN 618
017					546 158	Linearführung G	3r.12 660	lang	059	••••			•••••		Zahnriemenrad	
018					307 003	Zyl-Schraube	M3 x 8	DIN 912	060	••••			•••••	384 028	Anlaufscheibe 15,1/28 x 0,	5ZSK 5321
019					444 107	Sicherungssche	eibe 3		061	•••••				385 091	Paßscheibe 8/14 x 0,2	2 DIN 988
020					360 008 202	Klemmplatte, Kı	urz		062	••••			•••••	360 008 224	Achse	
021					307 004	Zyl-Schraube	M3 x 10	DIN 912	063					356 009	Gewindestift M4 x 6	DIN 913
022					444 107	Sicherungssche	eibe 3		064					510 178	Abstandsbolzen	
023					360 008 206	Lasche			065					380 018	Scheibe B5,3	DIN 125
024					335 008	Senkschraube	M4 x 8	DIN 965	066					360 008 223	Flachstahl	
025					360 008 514	Gabel			067					307 023	Zyl-Schraube M5 x 16	DIN 912
026					362 008 220	Bolzen			068					360 008 920	Pantographsteuerung kpl.	
027						Zahnriemenrad										
028					546 031	Nadelhülse	HK 1210	DIN 618								
029					362 008 810	Zahnriemenrad										
030						Anlaufsch. 12x		ZSK 5321								
031					360 008 552		1135mm l									
032						Gewindestift	M4 x 6	DIN 913								
033						Zyl-Schraube	M5 x 20									
034						Sicherungschei										
035						Skt-Mutter	M5	ISO 4032								
036					360 008 513		-									
037						Zyl-Schraube	M4 x 10	DIN 7984								
038					360 008 512											
039						Zyl-Schraube	M4 x 16	DIN 912								
040					380 016	•	B4,5	DIN 125								
041					360 008 511		,=									
042						Zyl-Schraube	M3 x 8	DIN 912								



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Pantograph drive for depth movement - Pantograph-Antrieb für Tiefe




1 -1 -1.02	Baureihe					I		IIIII				>																11	-1	-1.0		Jaureine Fil																				
Pos.Nr.	- 1	•	i	U	שץ -		mm 	⊢	-	`¥ ≉	× mr.	Вє	este	II-N		В	ezei	chn	ung									+	Р	os.N	lr.	ī	ı	4	ש •	► mr	n 🔫	F	۰۰ د ا	> un	Bes	tell-N	r	Bez	eich	nun	g					
11 -1 -1.02 Pos.Nr. 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030						→		ॉ ◀				36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3	60 C	008 008 008 046 044 008 008 008 008 008 008 008	212 212 222 213 221 302 201 200 222 110 205 221 107 500 220 503 310 310 205 501 107 500 220 503 205 501 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	F Z S R Li Z S F Z S K W W Z S A Z S G B Z N Z A G S P Z S Z W	ezeidachs achs yl-Socheil ohr achs yl-Socicheil ohr achs yl-Socicheil emr/inkes yl-Socicheil emr/inkes yl-Socicheil abel achs yl-Socicheil abel achs yl-Socicheil ach yl-Societhil	rführechra stah chra stah	rungubeer rungub	cheib s s chei s cheil s s cheil s cheil s cheil s cheil che	A ! 42 M De M ibe L= M ibe M ibe M ibe 121 mit 2/2! M M M ibe L=	5 x1 5 104 114 5 x 5 3 x 7 0 Nad 5 x (4 x x x x x x x x x x x x x x x x x	m la 6 112 -mm 10 6 40 12	DIN D D D D D D D D D D D D D D D D D D	N 90 N 90 N 69	912 912 912 912 913 913 017	1 2 2 2 2 2 3 1 3 7	-			2		1							nut	Bess	cell-N	r	Bez	zeich	nnun	9					
031 032												36	60 C	80	918	Ρ	anto	grap	phst	teue	erui	ng, r	rech	nts																												
10114		10	.01.2	2003																																								10.0°	1.20	03 G	io		11 -1	I-1.x	x 00	-



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Travel limit depth Cap - Endlagenabfrage Kappe




11 -3 -1.01 Bance ine + Pos.Nr.	Bestell-Nr Bezeichnung	11 -3 -1.01 Bestell-Nr Bezeichnung
001 002 003 004 005 006 007 008 009	360 008 211 Initiatorblech 307 010 Zyl-Schraube M4 x 8 DIN 912 380 016 Scheibe B4,3 DIN 125 409 024 Stellring A15 DIN 705 307 037 Zyl-Schraube M6 x 20 DIN 912 585 114 Initiator 331 017 Zyl-Schraube M2,5 x 8 DIN 84 380 009 Scheibe B2,7 DIN 125 360 008 914 Endlagenabfrage kpl.	
110304 23.08.2002		23.08.2002 Go 11 -3-1.xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Drive - Antrieb




11 -4 -1.01		~~	Barreire Bar
+ Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung +	Pos.Nr. Bezeichnung
001		396 272 007 Bautz Schrittmotor	
002		172 020 215 Lagerplatte	
003		360 008 208 Zahnriemenrad.	
004		362 008 225 Klemmring	
005	l	307 015 Zyl-Schraube M4 x 12 DIN 912	
006	l	360 008 215 Distanzbolzen	
007		540 143 Rillenkugellager 61802	
007		172 020 804 Lagerplatte Kpl.	
		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
009		360 008 515 Zahnriemenrad	
010		172 008 279 Klemmring	
011	I	306 033 Zyl-Schraube M 6 x 20 DIN 6912	
012	I	360 008 516 Motorplatte	
013	l ·····	720 314 Zahnriemen 265-Rpp 5-15	
014	l	990 001 219 Welle L=820mm	
015	l	547 119 Flanschlager UFL 002	
016	I	384 028 Anlaufsch. 15,1x28x 0,5 ZSK 5321	
017	I	442 021 Sicherungsrng. 15 x 1,0 DIN 471	
018	l	172 998 504 Zahnriemenrad	
019		172 008 279 Klemmring	
020		306 033 Zyl-Schraube M 6 X 20 DIN 6912	
021		307 024 Zyl-Schraube M5 X 20 DIN 912	
022	 	380 018 Scheibe B 5,3 DIN 125	
023	 	444 110 Sicherungsscheibe 5	
024		392 015 6kt-Mutter M5 ISO 4032	
025		307 026 Zyl-Schraube M5 x 30 DIN 912	
026	l	591 048 Quetschkabelöse blau für M5	
027	l	360 008 216 Flachstahl	
028		380 024 Scheibe B 6,4 DIN 125	
028		409 012 Stellring kpl. A 6 DIN 705	
030			
		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
031		540 010 Rillenkugellager 626-zz	
032		307 040 Zyl-Schraube M6 x 35 DIN 912	
033	I	360 008 907 Spanner	
034	I	307 039 Zyl-Schraube M6 x 30 DIN 912	
035	l	360 008 916 Spanner	
036	I	306 127 Linsen-Flanschkopfschr. M6 x 16	
037	I	444 112 Sicherungsscheibe 6	
038	I	392 018 6kt-Mutter M6 ISO 4032	
039	I	308 235 Senkschraube M5 x 10 DIN 7991	
040	I	380 020 Scheibe A 5,3 DIN 9021	
041	l	360 008 903 Pantograph-Antrieb	
110212	14.08.2002	<u> </u>	16.08.2002 Go 11 -4-1.xx 001



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Color change device - Farbwechseleinrichtung




1 -1.01	Baureihe			mn							12 -1 -1.01	_ m							
os.Nr.	Ï.		Ψ,	/ - → mn	m -	∑ _m	Bestell-Nr	Bezeichnung			+ Pos.Nr	: 7	1	Ψ,	→ mm <	MBestell-Nr	Bezeichnung		
001							396 271 001	Gleichstrom Ge	triebemoto	r	044					 307 012	Zyl-Schraube	M 4 x 16	DIN 912
002							1	Zyl-Schraube			045					 1	Scheibe	B 4,3	DIN 125
003							1	Sicherungssche			046					 1	Distanzhülse M	,	
004							380 024		B 6,4	DIN 125	047						Scheibe	B 4,3	DIN 125
005								Distanzhülse	, -		048						Zyl-Schraube	M 4 x 10	
006							356 017	Gewindestift	M 6 x 10	DIN 913	049					 361 006 902			
007							361 006 801	Nabe kpl.			050						Distanzstück		
008							361 006 202												
009							307 012	Zyl-Schraube	M 4 x 16	DIN 912									
010							380 016	Scheibe	B 4,3	DIN 125									
011							384 022	Anlaufscheibe @	12/25x0,5	ZSK 5321									
012							361 006 800	Hebel kpl.											
013							361 006 209												
014							442 017	Sicherungsring	12 x 1,0	DIN 471									
015							307 006	Zyl-Schraube	M 3 x 16	DIN 912									
016							380 012	Scheibe	B 3,2	DIN 125									
017							361 006 203	Halter											
018							585 109	Initiator NT 2F											
019							380 009		A 2,7	DIN 125									
020								Zyl-Schraube	M 2,5 x 5										
021								Sk-Mutter	M 6	ISO 4032									
022								Ringschraube	M 6 x 25	ZSK 306									
023	•••••	•••••	•••••••					Zugfeder											
024		•••••						Zyl-Schraube		DIN 912									
025			•••			•••••		Sk-Mutter	M 6	ISO 4032									
026			•••			•••••		Farbwechselge											
027			•••	•		•••••		Sk-Schraube		ISO 4017									
028		•••••	•••••••		•••••	•••••	381 095		8,4	DIN 7349									
029				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1	Distanzbolzen											
030			•••••••			•••••	361 006 200		14.5	100 4000									
031		•••••					1	Sk-Mutter	M 5	ISO 4032									
032		•••••					380 020		- , -	DIN 9021									
033		•••••						Sk-Schraube		ISO 4017									
034 035						•••••	361 006 201	Farbwechselger Blech	пере крі.										
036			··[•••••		Reed Sensor-M	agnot										
036								Farbwechsel Pla		1									
037							361 006 210		aune FVVP	7									
039								Sk-Mutter	M 5	ISO 4032									
040							380 018		B 5,3	DIN 125									
040							409 012		Б 5,3 A 6	DIN 705									
041							380 020		A 5,3	DIN 703 DIN 9021									
042								Zyl-Schraube		DIN 9021 DIN 912									
المحد							007 023	_yi-Oomaabe	W 5 X 25	DINUIL									



Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Pantograph for single frames - Pantograph für Einzelrahmen



13 -3 -1.01 Barrei + Pos.Nr.	Bestell-Nr Bezeichnung	13 -3 -1.01 Barcei + Pos.Nr.	mm a	Bestell-Nr Bezeichnung	
+ Pos.Nr.	360 010 500	+ Pos.Nr.		Bestell-Nr Bezeichnung	
130502 29.07.2002					



150104 25.07.2002 Go

Maschinentype : Freiarm Stickmaschine SPRINT Baugruppe: Yarn rack - Garnständer



001	Boschell Nr. Bazeichnung	15 -1 -1.01 Bestell-Nr. Bezeichnung
004		2 Section 11 Section 1
	Destention Des	+ Pos.Nr. Bestell-Nr Bezeichnung
	150104 25.07.2002	25.07.2002 Go 15 -1-1.xx 001

Änderungen vorbehalten.

© 2012 **ZSK** Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany